

1. Abschlussarbeiten des Aufbaustudiums Denkmalpflege 1983 - 2000

Jahr	Name	Thema	Betreuer
1983	Bauer, Peter	Die Marienkapelle in Ebermannstadt - bauliche Veränderungen im Verlauf von sieben Jahrhunderten	Hubel
1983	Domes, Dieter	Historische, strukturelle und bauliche Entwicklung einer ländlichen Siedlung am Beispiel Feigendorf im Landkreis Bamberg	Hofmann
1983	Hart, Gudrun	Analyse einer ländlichen Siedlung unter den Aspekten der baugeschichtlichen und struktureller Entwicklung am Beispiel Schwanfeld	Hofmann
1983	Herold, Dieter; Rehberg, Gitta	Die Klostergründung Thulba. Eine bau- und kunstgeschichtliche Dokumentation der Kirche und der Propstei	Hubel
1983	Lang, Gisela; Frickert, Wolfgang; Kleinlein, Bernd; Wiegel, Hans-Georg	Bauuntersuchung und Dokumentation des südlichen Pavillons im Terrassengarten des ehem. Klosters St. Michael in Bamberg	Körner
1983	Ochs, Irmgard	Dokumentation eines historischen Gebäudes und Sanierungskonzept für einige ausgesuchte Details	Grünig
1983	Rossmann, Rainer Hans	St. Maria im Kapitol zu Köln. Kritische Würdigung einer Rekonstruktion	Hubel
1983	Scheibling, Helmut	Die Pfarrkirche St. Ägidius in Lahm im Wandel der Zeit	Hubel
1983	Schmitt, Katharina	Die Orangerie in Erlangen	Hubel
1984	Bencker, Nikolaus	Struktur- und Ortsbildanalyse einer ländlichen Siedlung am Beispiel des Dorfes Schlaifhausen	Hubel
1984	Bühler, Pedro Ernesto	Baufaufnahme eines von deutschen Einwanderern in Dois Irmaos, Brasilien, gebauten Fachwerkhauses	Hubel
1984	Damrich, Nicola; Rapp, Gabriele; Thierbach, Carola	Der Dom zu Regensburg: Verformungsgerechtes Aufmaß des Langhausgrundrisses und Beobachtungen zu begleitender Bauforschung	Hubel
1984	Fotini, Kugleri	Dokumentation eines historischen Gebäudes in der Altstadt von Saloniki in Griechenland	Hubel
1984	Gerlach, Monika; Kuschel, Hartwig; Tempel, Pia	Plangutachten über die Nutzung der Orangeriegebäude in Schloß Seehof bei Bamberg	Hubel
1984	Moertl, Adolf	Inventar der Pfarrkirche St. Johannes Ev. Michelfeld (ehemalige Benediktinerklosterkirche)	Hubel
1984	Reinfelder, Daniela	Rathaus Unterhaid. Dokumentation - Sanierungskonzept - Umnutzungsplanung	Hubel
1984	Scheler, Dietrich	Stadtbildanalyse des Altstadtbereichs von Lichtenberg	Hubel
1984	Schirmer, Stefan	Struktur und Gestaltanalyse einer ländlichen Siedlung am Beispiel Lengenfelds	Hubel
1984	Tscharntke, Peter	Die Restaurierungsgeschichte der Oberen Pfarre in Bamberg	Hubel

1985	Boy, Bernhard; Kraume, Sabine; Olschewski, Elke	Chirurgisches Krankenhaus Bamberg von Hans Erlwein als Beispiel eines technischen Kulturdenkmals	Hubel
1985	Fricke, Krimhild; Horst, Gertraud	Das Bamberger Bürgerhaus Sutte 39 - Bauaufnahme, Dokumentation, baugeschichtliche Analyse	Hubel
1985	Geiger, Ruth; Perzlmaier, Ursula	Baudokumentation des Wohn- und Geschäftshauses Karolinenstr. 23 in Bamberg. Verformungsgerechtes Aufmaß, Bauanalyse	Hubel
1985	Hertlein, Beata; Hess, Dagmar	Inventarisierung der Architektur des sog. Jugendstils in Coburg im Zeitraum 1900-1914	Hubel
1985	Kalaß, Anne; Meinetsberger, Klaus; Tempel, Pia	Verformungsgerechtes Aufmaß Stadtmuseum Erlangen, Martin-Luther-Platz 9. Erläuterungen zu den Aufmaßplänen	Hubel
1985	Lütke Glanemann, Stephan	Denkmalpflege zwischen Kunstphilosophie und Lebensgestaltung: Das Beispiel Adalbert Stifter	Hubel
1985	Stedtler, Thomas	Bauaufnahme des Feigenhauses der Orangerieanlage von Schloß Seehof	Hubel
1985	Weise, Bettina	Die Stadtentwicklungsgeschichte der Hamburger Stadtteile Harvestehude/ Rotherbaum	Hubel
1986	Ach, Georg	Ehemaliges barockes Gartenhaus des Karmeliterklosters in Regensburg – Kumpfmühl. Aufmaß - Befund - Sanierungskonzept Dachgeschoß	Hubel
1986	Fetzer, Christoph; Oei, Thomas	Stadt Waiblingen: Gebäude Weingärtnerstadt 20. Untersuchung und Dokumentation des ältesten erhaltenen Bürgerhauses der Stadt Waiblingen	Hubel
1986	Fries, Ellen; Krüsselmann, Jutta	Das ehem. städtische Brauhaus zu Königsberg in Bayern. Bauaufnahme, Brauereigeschichte, Dokumentation	Hubel
1986	Gesatzky, Ralf	Die Casa de Camara e Cadeia von Cidade de Goias	Hubel
1986	Hermannsdörfer, Anke	Schieferbemalungen im nördlichen Oberfranken	Cramer
1986	Hübner, Barbara; Bursy, Alois; Obermeier, Roman	Die Mühle zu Mühlhausen an der Reichen Ebrach	Hubel
1986	Kadel, Peter	Die Königsstraße in Bamberg: Ihre bauliche Entwicklung und Veränderung seit 1800	Hubel
1986	Kernl, Hubert	Untersuchungen zur städtebaulichen Entwicklung Regensburgs in der ersten Hälfte des 19. Jh.	Hubel
1986	Kurzinsky, Claudia; Schulz, Monika	Mälzerei Michael Weyermann in Bamberg. Baudokumentation - Geschichte - Denkmalpflege – Problemstellungen	Hubel
1986	Luderböck, Xaver	Die Burganlage in Parsberg/ Opf.: Baugeschichte und Umbauten	Hubel
1986	Martin, Petra; Watermann, Ute	Alter Friedhof am Eisgraben und jüdischer Friedhof in Herford. Dokumentation - historische Analyse	Hubel
1986	Morsbach, Peter	Untersuchungen zur städtebaulichen Entwicklung Regensburgs in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts	Hubel

1986	Ricon Baldessarini, Sonia T.	Dokumentation zu Renovierung und Umbau. Eine deutsche Erfahrung	Hubel
1986	Rothacker, Herta	Das Frankfurter Westend. Gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und soziologische Einflüsse und ihre Auswirkungen auf den Stadtteil und seine Bauten	Hubel
1986	Rottmann, Konrad	Haus Föttinger, Ingolstadt/ NEA - Baudokumentation/-untersuchung und Rekonstruktion eines Söldengutes im Steigerwald	Bedal
1986	Schmidt, Joachim	Stadtbaugeschichtliche Entwicklung und Stadtbildanalyse von Kalkar	Hubel
1986	Schöndeling, Norbert	Ottohof in Weindeck-Herchen: Göpelscheune	Hubel
1986	Selmigkeit, Oskar	Deutsche Kolonialarchitektur. Geschichte, Stilbeschreibung und heutige Problemstellung - erläutert an ehem. deutschen Regierungsgebäuden	Hubel
1986	Van Beek, Herbert	Orangerie des Schlosses Seehof: Das Gärtnerhaus	Hubel
1986	Van der Poll, Susana	Dokumentation der "Villa Quisisana" (Ein Pensionshaus des Historismus), Friedrich-Ebert-Str. 58, 4750 Unna	Cramer
1986	Von der Lippe, Hanna	Siedlung Schauenstein der Glashütte Heye Obernkirchen	Hubel
1986	Worek, Claudia	Gespinstwirkereianlage der Familie Lugert in Schwabach	Cramer
1987	Back, Michael	Historische Dachziegel: Herstellung, Formbildung, Erhaltung. Beispiele ephemerer Architektur im südlichen Landkreis Bamberg	Hubel
1987	Bauer, Karoline; Knoch, Peter	Der Triforiumsgrundriß im Langhaus des Regensburger Domes. Das südliche Turmjoch mit zugehöriger Westwandbaufuge des Regensburger Domes	Schuller
1987	Eck, Thomas	Das Nordturmjoch im Dom zu Regensburg. Aufmaß und Untersuchung	Schuller
1987	Fink, Annette	Der Schafstall des Schafhofs zu Königsberg in Franken	Schuller
1987	Finkeldei, Therese; Groß, Elisabeth; Waldmann, Maximilian	Die barocke Schloßgartenanlage Oberschwappach i. Ufr. Dokumentation - Bauaufmaß - Versuch einer Rekonstruktion	Schuller
1987	Fraas, Roland	Die Kunstbauten der "schiefen Ebene" zwischen Neuenmarkt und Marktschorgast. Geschichte, Bestandsaufnahme, Fotodokumentation und Zukunftsaussichten des Denkmals	Hubel
1987	Kippes, Christine; Lederer, Irene	Der Wilhelmsplatz und die ehem. Oberpostdirektion in Bamberg	Hubel
1987	Kuhlmann, Ingrid	Bauernhaus in Kastenreuth/ Fürth	Hubel
1987	Perleth, Hildegard; Kronenberg, Hans	Die Heizanlagen der Orangerie, Schloß Seehof Freilegung, Aufmaß und Beschreibung	Schuller

1987	Römisch, Monika; Dietrich-Knobling, Ulrike	Inventarisierung der Prämonstratenserabtei Speinshart	Hubel
1987	Rüsch, Eckart	Ehemalige Ludwigs-Westbahn als Denkmal Betrachtung anhand ausgewählter Beispiele	Hubel
1987	Schmidt, Ingrid; Korinski, Stefan	Synagoge in Aschbach	Schuller
1987	Schulze Höckelmann, Dörte; Triep, Ursula	Bauaufnahme, Dokumentation, baugeschichtliche Analyse des Bürgerhauses am Steinweg 10 in Königsberg/ Ufr.	Hubel
1987	Sell, Friedrich; Wenig, Dieter	Schlossanlage Oberschwappach. Bauaufmaß des Pförtnerhauses mit Umgriff	Schuller
1987	Spörl, Tilman	Gewölbestatik. Vergleich der grafischen Methode (Seileckverfahren) und der analytischen Methode	Schuller
1987	Sterzenbach, Ludger	Martin-Luther-Platz 33, Ansbach/ Mittelfranken Aufmaß und ergänzende Untersuchungen	Schuller
1987	Stratmann, Maria	Regensburger Stadtplanung im Dritten Reich. Das Verhältnis der Nationalsozialisten zur Altstadt	Hubel
1987	Unser, Andreas	Schafscheune am Schafhof (Stadt Königsberg)	Schuller
1987	Volland, Beate	Der Wandel des Gerberviertels in Coburg	Hubel
1987	Wöstmann, Bernadette Treuner, Axel; Pancini, Ana	Schriftliche Ausarbeitung zum verformungsgerechten Bauaufmaß des Projektes Ob. Königstraße I in Bamberg	Schuller
1988	Antretter, Renate; Jakob, Renate	Die Synagoge in Ermreuth	Schuller
1988	Barth, Elisabeth; Stüber, Claudia	Kommerz contra Denkmalschutz. Gewerbliche Nutzung im Stadtzentrum	Hubel
1988	Barth, Wiltrud	Die Arkade im südlichen und nördlichen Nebenchor des Regensburger Doms. Verformungsgerechtes Bauaufmaß und Auswertung	Schuller
1988	Bauer, Harald; Harks, Erich; Linz, Klaus	Oberer Stefansberg 11, Bamberg. Verformungsgerechtes Bauaufmaß	Schuller
1988	Bernhardt, Annedore	Fertigungshalle der Firma Harkort in Hagen. Bestandsaufnahme, Standsicherheitsnachweis und Sanierungskonzept	Hubel
1988	Betz, Jutta; Krug, Walter	Das Fischerhofschlößchen in Bamberg-Gaustadt	Schuller
1988	Brückner, Christine; Klauer, Ute	Bauaufmaß und Dokumentation: Sandbad 31, Bamberg	Schuller
1988	Caston, Philip S.C.	Regensburger Dom. Geplanter Vierungsturm und ausgeführter Dachreiter	Schuller
1988	Dürbeck, Maria	Wohnstallhaus Rothenberg 10	Schuller
1988	Famulla, Gerhard	Gutshof (Alte Abtei) des Klosters Himmelspforten in Himmelstadt Bestandsaufnahme/Bestandsanalyse in Verbindung mit Bauforschung	Schuller
1988	Fitzek, Gerhard; Berg, Karl-Matthias	Verformungsgerechtes Bauaufmaß, Dokumentation und Bauuntersuchung eines bergischen	Schuller

		Fachwerkhauses	
1988	Geerds, Anke	Historische Fenster in der Innenstadt Coburgs. Bestandskatalog, Aufmaß, Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Konservierung	Hubel
1988	Glogau, Ute; Langbecker, Doris	Ehemaliges Schloß in Frensdorf. Bauaufmaß der Wirtschaftsgebäude	Schuller
1988	Goller, Hilmar; Mai, Brigitte	Bauuntersuchung und Dokumentation des Langhausdachwerkes der Oberen Pfarre zu Bamberg	Schuller
1988	Honus, Birgit	Das Obere Gut - Hausnummer 10. Ein Wohnstallhaus in Rothenberg	Schuller
1988	Jung, Susanne; Van der Weide, Heidi	Das Zentralgerichtsgebäude Bamberg. Baugeschichte - städtebauliche Einbindung - Erneuerungen	Hubel
1988	Kohnert, Tillmann	Moderne Vermessungsmethoden als Möglichkeit bei Bauaufmaßen. Methodischer Vergleich am Beispiel des barocken Schloss Steinhausen	Schuller
1988	Lüpnitz, Maren; Aravidis, Apostolos	Aufmaß des Grundrisses im Chor- und Querhausbereich des Regensburger Doms	Schuller
1988	Nun, Martina	Antonius-Spital, Scheinfeld (Mfr.). Verformungsgerechtes Aufmaß des Dachstuhls mit baugeschichtlicher Untersuchung	Schuller
1988	Müller, Betty Henriette; Obrusnik, Edith	Verformungsgerechtes Aufmaß der Hauptchorstirnwand und der angrenzenden Strebepfeiler am Dom zu Regensburg	Schuller
1988	Rabe, Regina	Städtebau und Denkmalpflege im "Dritten Reich" am Beispiel von Nürnberg	Hubel
1988	Schmidt, Isolde; Wendland, Ulrike	"... was der Zahn der Zeit schadhaft gemacht hat." Restaurierungen am Regensburger Dom. 1859-1939	Hubel
1988	Sell, Fritz; Wenig, Dieter; Spörl, Tilmann; Perleth, Hilde; Kronenberg Hans	Altstadtentwicklung und Altstadtsanierung: Vorbereitende Untersuchung des Sanierungsgebiets Wadachviertel, Stadt Neustadt b. Coburg	Hubel
1989	Bergerhausen, Markus; Burghardt, Fritz	Verformungsgerechtes Aufmaß Wohnstallhaus Moosbacherstr. 7 in Winkelhaid bei Altdorf	Schuller
1989	Braun, Helmut	Die Glasmalereien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts in der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt zu Landsberg/ Lech	Hubel
1989	Dierkes, Karin; Guck, Birgit; Knese, Anne	Wohnhaus in Oberhohenried, Am Steingrund 3 Verformungsgerechtes Aufmaß - Bauforschung	Schuller
1989	Graf, Monika; Günther, Ulrike; Pieper, Ansgar	Verformungsgerechtes Bauaufmaß und Bauforschung am ehem. Fischerhof des Klosters Michaelsberg in Gaustadt	Schuller
1989	Gresik, Gerhard; Kittel, Uwe	Untersuchungen am Außenbereich der südlichen Hauptschiffwand am Dom zu Regensburg	Schuller

1989	Huber, Veit	Konventgebäude Kloster Langheim	Schuller
1989	Hübner, Wolfram	Die barocke Ausstattung des Regensburger Domes	Hubel
1989	Koslowsky, Ursula	Die Wiederherstellung der St. Lorenzkirche in Nürnberg nach 1945	Hubel
1989	Kotthoff, Peter; Bittendorf, Carolina	Verformungsgerechtes Bauaufmaß eines Inntaler Bauernhauses aus dem Jahre 1707	Schuller
1989	Mauersberger, Rolf	Aufmaß und statisch-konstruktive Bewertung des Chordachwerkes der Elisabethenkirche in Bamberg	Schuller
1989	Montgelas, Gotthard Graf von	Der Lettner der Franziskanerkirche in Rothenburg o. d. Tauber. Zeichnungen, Analysen, Dokumentation	Schuller
1989	Nagel, Lina; Buhlke, Detlev; Olbrich, Hartmut	Bamberg, Untere Königstr. Nr. 10 Verformungsgerechtes Bauaufmaß, Bauforschung in Teilbereichen	Schuller
1989	Riedel, Corinna	Die ehem. Talmühle (Spitzermühle) von 1738 in Hirschberg/ Großsachsen Geschichte, Bestandsaufnahme, Mühlentechnik	Hubel
1989	Ritter-Lechert, Ute; Heuschmann, Antje	Ortsanalyse Cadolzburg	Hubel
1989	Schleipen, Karin; Buckendahl, Dorothee	Baufaufnahme Mittelstraße 42 in Bamberg	Schuller
1989	Timpe, Stefan	Die Stadtmauer von Landsberg am Lech. Ein Beitrag zur Inventarisierung der Stadt Landsberg am Lech	Hubel
1989	Uphues, Jürgen; Mikolajczyk, Teresa	Das „Tusculum“, ein niederbergisch-westfälisches Bürgerhaus	Schuller
1989	van Horrick, Johannes	Der obere Stephansberg und seine Keller. Eine städtebauliche Analyse des Stephansberges	Schuller
1989	Wiblishauser, Brigitte	Untersuchungen am Nordjoch des Hauptchores am Dom zu Regensburg	Schuller
1990	Aumüller, Thomas; Birkmann, Katrin; Koch, Iris-Annette	Dornburg / DDR - Altes Schloß - Nordflügel Verformungsgerechtes Bauaufmaß und Bauforschung	Schuller
1990	Bachmeier, Ingrid	Das ehemalige Wohnhaus des Domherren Karl Dietrich von Aufseß in der Karolinenstr 24 in Bamberg	Cramer
1990	Bär, Mahela; Diller, Gilbert; Spaenle, Martin	Ehemaliger Gasthof „Zur Krone“ in Gnotzheim	Schuller
1990	Borgert, Ulrich	Altes Schloß in Dornburg/Saale (DDR): Inventarisierung und Baugeschichte	Schuller
1990	Borgmeyer, Anke; Schubert, Ulrike	Ehemaliger Gasthof "Zur Krone" in Gnotzheim. Mobile und halbmobile Inventarisierung	Schuller
1990	Colsmann, Hans	Baufaufmaß und Analyse des Torpavillons der Burg Seefeld	Schuller
1990	-----	Denkmalpflege und Außenwerbung. Siedlungsgestalterische Probleme - Rechtliche Situation - Lösungsansätze	Hubel
1990	Haberl, Gabriele;	Verformungsgerechtes Aufmaß und Bauforschung am	Schuller

	Hofschuster, Petra	Haus Hauptstraße 51 in Rohr	
1990	Hingier, Rainer; Stelzner, Gerd	Das ehemalige Lochner'sche Gartenanwesen Theaterstraße 33 in Fürth	Schuller
1990	Honekamp, Dorothee	Die Restaurierungsgeschichte der Bamberger Pfarrkirche St. Martin	Hubel
1990	Jordan, Gerald; Valier, Leonhard	Bauuntersuchung und Rekonstruktionsversuch des ursprünglichen Erscheinungsbildes des Langhauses der Magdalenenkapelle Baunach	Schuller
1990	Kühn, Angelika	Die Spinnereiarbeitersiedlung Hornschuchhausen in Mainleus bei Kulmbach. Baugeschichte und heutiger Bestand	Hubel
1990	Nowicki, Stefan; von Gehlen, Wolfgang	Ein Bauernhaus in Breitengüßbach	Schuller
1990	Ruß, Elmar	Festung Rosenberg. Baufaufnahme und Bauforschung im Bereich Torbau, Dicker Turm und Altes Zeughaus	Schuller
1990	Schwan, Ellen	Baufaufmaß und Baugeschichte des Anwesens Alter Graben 2 in Bamberg	Schuller
1990	Schwarzmann, Peter	Die Restaurierungsgeschichte der ehem. Klosterkirche St. Michael in Bamberg	Hubel
1990	Urban, Regina	Inventarisierung und Forschung zur Baugeschichte des ehem. Kanonikathofes "Curia ad salices", heute "Haus zur goldenen Wappe", Oberer Stephansberg 1, Bamberg	Cramer
1990	Wüstefeld, Thomas	Der Wiederaufbau Duderstadts nach den Bränden im 19. und 20. Jahrhundert	Cramer
1991	Achilles, Marion; Brink, Christina; Schüring, Arnd; Wenzel, Joachim	Bauarchäologische Untersuchung am Kloster Breitenau	Cramer
1991	Alshuth, Jürgen	Innenhöfe von Bürgerhäusern in der Altstadt von Bamberg	Cramer
1991	Badersbach, Petra; Orben, Jacqueline	Haus zum Goldenen Rad, Marktstr. 50, Erfurt	Cramer
1991	Beutler, Stephanie; Weber, Ernst-Otto	Baufaufnahme und Bauforschung am Bürgerhaus Obere Brauhausgasse 8 in Höchststadt an der Aisch	Schuller
1991	Beyer, Anette; Hamper, Karin; Gröninger, Ralf	Denkmalpflegerische Untersuchung im Quartier mit dem Lutherhaus in Neustadt an der Orla	Cramer
1991	Fleißner, Peter	Freihof in Prichsenstadt Baufaufmaß und Bauforschung mit bes. Berücksichtigung des Rittersaales	Schuller
1991	Giersch, Robert	Archivalische Hinweise zum Schloßbau in der frühen Neuzeit am Beispiel nordbayerischer Schlösser	Hubel
1991	Gutmann, Susanne; Kalusche, Hans-Peter; Reichert, Günter	Baufaufmaß und Bauforschung der Kapelle der Kaiserburg Nürnberg	Schuller
1991	Kühn-von Kaehne, Gerald	Grundlegende Maßnahmen im praktischen Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden zur Vermeidung	Cramer

		von Substanzverlusten, am Beispiel des Herrenhauses Petzow	
1991	Lonthoff, Ralf	Die Alte Mühle in Mähring	Cramer
1991	Rollmann, Rudolf; Kadel, Ulrich; Lamberti, Joachim; Zurkuhlen, Roland; Schmitz, Raymund	Baudokumentation des Pfarrhaus in Wermerichshausen	Cramer
1991	Schlosser, Jürgen	Bauforschung am Gebäude Hirtengasse 21 -23 in Rothenburg o.d. Tauber	Schuller
1991	Spörl, Herta; Oertel, Anke	Dokumentation eines Wohnhauses, Kronach, Rosenau 17	Cramer
1991	Uhlig, Rainer	Aktuelle Probleme der Denkmalpflege in Sachsen	Hubel
1991	Wellnhofer, Angelika	Die Renaissance- und Barockausstattung des Regensburger Domes (ausgewählte Objekte)	Hubel
1991	Wolf Di Cecca, Christiane	Baugeschichte und Bauanalyse des Anwesens Bergstr. 23 in Nürnberg	Hubel
1991	Woschni, Thomas; Braunmiller, Bodo	Holzfenster im ländlichen Bereich vom Barock bis zum Beginn des Industriezeitalters	Cramer
1992	Bayerl, Gertraud; Hartmann, Eva	Ein Fischerhaus in Regensburg	Cramer
1992	Denk, Michaela; Hofhus, Andrea	Bauhistorische Untersuchung einer barocken Gartenanlage am Beispiel Mainstockheim	Schuller
1992	Ehbrecht, Bettina; Kühlborn, Eva-Maria	Das Dachwerk der Runneburg in Weißensee / Thüringen. Verformungsgerechtes Aufmaß	Cramer
1992	Eißing, Thomas	Aufmaß und Bauforschung an den Dachwerken der Spitalkirche und des ehemaligen Bürgerspitals in Bayreuth	Schuller
1992	Feit, Wolfgang	Ländliche Bahnhofsarchitektur in Franken. Am Beispiel der Nebenstrecke Breitengüßbach – Ebern – Maroldswisach	Cramer
1992	Hans, Christine	Die Adamspforte am Bamberger Dom. Bauforschung und denkmalpflegerische Problemstellung im Vergleich	Hubel
1992	Hanselmann, Jan Friedrich	Die Denkmalpflege im 19. Jahrhundert in ihrer praktischen Umsetzung in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts	Hubel
1992	Herbig, Bärbel; Prescher, Amy; Wolf, Markus	Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster in Ziesar. Bauforschung und Bauuntersuchung	Schuller
1992	Huber, Ursula; Lippert, Beate; Zwicker, Susanne	Köslau, Nr. 22. Untersuchungen zu einem Bauernhaus	Cramer
1992	Klar, Kathrin	IHK und Gewandhaus zu Braunschweig als Beispiel für die Denkmalpflegediskussion um 1900	Hubel
1992	Kreuzeder, Simone	Dachwerk des Rathauses Pirna. Bauforschung, Bauaufmaß, Bauuntersuchung	Schuller
1992	Löw, Irmela	Villa Gans in Königstein/ Ts.	Cramer

		Gartenhistorische Aufarbeitung	
1992	Martin, Jürgen	Ortsbildanalyse und Hauskataster von Weißenbrunn vorm Wald (Landkr. Coburg)	Cramer
1992	Pätzold, Elke	Die Entwicklung des Fensterverschlusses und der rahmenden Fensterarchitektur mit Beispielen aus Forchheim	Hubel
1992	Schauder, Michael	Verformungsgerechtes Aufmaß und Bauforschung an einem Bürgerhaus des 18. Jahrhunderts: Das Haus Gipsstraße 11 in Berlin-Mitte	Schuller
1992	Schick, Barbara; Wygash, Monika	Die Südquerhausfassade des Regensburger Domes. Bauaufnahme und Bauforschung am Portal und Giebelansatz	Schuller
1992	Ulm, Winfried	Bauuntersuchung der Schafscheune in Virnsberg	Schuller
1992	Wiegel, Helmut	Schloßpark Hohenstein. Ein Landschaftspark des 19. Jahrhunderts	Cramer
1993	Arend, Jutta	Die ehemalige Klosterkirche in Spieskappel. Bauhistorische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des romanischen Hauptportals	Schuller
1993	Beisiegel, Anja; Sauerwein, Corinna	Villenarchitektur am Beispiel des Bürgergartenviertels in Naumburg. Erfassung und Einordnung	Cramer
1993	Binning, Cathrin; Schlegel, Margitta; Scholze, Franziska	Wohnstallhaus mit Frackdach in Langenstadt	Cramer
1993	Chatelain-Knerr, Claudia	Staupenbrunnen, Merseburg. Bestandsaufnahme und Schadensdokumentation	Schuller
1993	Denker, Franziska; Kleiber, Christoph	Die Entwicklung des Maßwerks am Regensburger Dom	Hubel
1993	Drake, Rita, Wiegner, Rita	Wohnstallhaus Utzenhofen	Schuller
1993	Dünn, Michael; Ewers, Udo; Gundermann, Barbara; Zalewski, Przemyslaw	Parduin 7 in Brandenburg a. d. Havel. Bauaufmaß - Bauuntersuchung	Cramer
1993	Gasser, Stefan; Petersohn, Sabine; Schäfer, Udo; Scholz, Ansgar	Bürgerhaus Stralsund, Schillstr. 37. Baudokumentation und Bauforschung	Cramer
1993	Gräf, Martin; Eckl, Stefan	Palmenhäuser in Bad Elster. Bauaufmaß mit Schadenskartierung und Sanierungskonzept	Schuller
1993	Hertlein, Martina	Die Frauenkirche in Nürnberg - Wiederaufbau und Restaurierungen nach 1945	Hubel
1993	Hohenstein, Bernd; Gress, Sabine	Wohnstallhaus Utzenhofen	Schuller
1993	Hübner, Christfried; Tessmer, Gerald	Schloss Ebelsbach. Bauaufmaß – Bauforschung	Schuller
1993	Krämer, Anja	Bauhistorische Untersuchung des Unteren Schlosses, Silcherstr. 10 in 71384 Weinstadt-Schnait	Cramer

1993	Laartz, Sabine; Nitsche, Dieter; Pecher, Jutta; Scheil, Steffi	Das Beinhaus in Baunach	Cramer
1993	Mechel, Susanne; Schumacher, Ingrid; Wurm, Christiane	Burg Heßler - gotisches Haus. Verformungsgerechtes Aufmaß	Cramer
1993	Mikoleietz, Astrid	Die Kirche St. Stephan in Bamberg. Zur Geschichte ihrer Restaurierung im 19. und 20. Jahrhundert	Hubel
1993	Papajanni, Katarina; Schwarz, Olivia	Das Bürgerhaus in Thessaloniki um 1900. Das Haus Ecke Patronstraße/ M. Botsari 24	Schuller
1993	Pufke, Arthur	Dom zu Regensburg. Bauforschung über Teilbereich des südlichen Querhauses	Schuller
1993	Rappl, Barbara; Bausch, Gabriele	Der Regensburger Dom. Die nördliche Seitenschiffwand	Schuller
1993	Rößner, Alf; Jaenecke, Jan	Der Otavi-Bahnhof in Swakopmund, Namibia. Einordnung in die Bauforschung, Bauaufmaß, Umnutzungsvorschlag unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Gesichtspunkte	Cramer
1993	Schmid, Jochen	Aufmaß und Bauuntersuchung Hansengasse 14, 73312 Geislingen	Schuller
1993	Schumacher, Ingrid; Wurm, Christiane; Mechel, Susanne	Burgheßler. Gotisches Haus. Aufmaß und Befunduntersuchung	Cramer
1993	Steffens, Astrid; Wilke, Michael	Die Entwicklungsgeschichte der Kapitellplastik in den frühen Bauphasen des Regensburger Domes	Hubel
1993	Wegener, Romy	Rothenburg ob der Tauber, Judengasse 23. Baufaufnahme und Bauforschung	Schuller
1993	Winke, Annette; Wohlfeil, Uwe	Karlstadt - Untere Spitalgasse 21. Baudokumentation - Sanierungskonzept	Cramer
1993	Würdig, Anette	Der Seilscheibenpfeiler im Industriemuseumspark Rüdersdorf	Schuller
1994	Beilfuß, Tanja; Ester, Heino; Liebeskind, Annette; Rieseier, Klaus	Das Bürgerhaus Kirchgasse 2 in Coburg Baugeschichtliche Untersuchung und Auswertung der Befunde	Cramer
1994	Bühler, Barbara; Meier, Sabine; Rutjes, Anne	Albrecht-Dürer-Str. 30, Nürnberg. Baufaufmaß und Befunduntersuchung	Cramer
1994	Haacke, Susanne	Baubegleitende Untersuchung des Hauses Hauptstraße 39 in Brandenburg an der Havel	Cramer
1994	Heller, Simone	Zeichnerische Dokumentation und Bauuntersuchung des Erkers der Kemenate - Ehemaliges Schloß Thurnau	Schuller
1994	Ikonomou, Zafiris I.	Studien zur Geschichte und Gestaltung des traditionellen Wohnhauses in Halkidik	Hubel
1994	Jacob, Carolin Britt;	Das Hängewerk vom Mittelalter bis zur Neuzeit.	Schuller

	Wicha, Petra	Eine Analyse der Dachwerke im Bamberger Raum	
1994	John, Beate	Tragwerksplanung für das Gebäude Schiffsgasse 15 in Amberg	Cramer
1994	Konopatzki, Andreas; Tomaschek, Beate; Weber, Anette; Wittwar, Klaus-Peter	Baufaufmaß und Bauforschung im Gebäudekomplex Arnshaugk 25, Neustadt a. d. Orla	Schuller
1994	Liewer, Barbara; Schekatz, Dirk; Woditsch, Stefanie	Der Neptunbrunnen in der Gartenanlage Fantaisie zu Donndorf (Ofr.). Eine Bauuntersuchung	Schuller
1994	Marx, Katrin	Fünf Kirchen in der Uckermark. Forschungen zur Baugeschichte	Hubel
1994	Menke, Regine; Mewis, Jana; Sorey, Jutta	Günzburg, Marktplatz 26. Hausdokumentation und Sanierungskonzept	Hubel
1994	Neddermeyer, Verena	Ortsanalyse Röttingen an der Tauber (Landkreis Würzburg, Regierungsbezirk Unterfranken)	Hubel
1994	Osigus, Silke	Die Wallterrassen des Detmolder Schlosses. Eine gartendenkmalpflegerische Bearbeitung	Cramer
1994	Röver, Elgin	Untersuchungen zur Baugeschichte der ehemaligen Marienkapelle in Bamberg. Fotogrammetrische Vermessung der Süd- und Westfassade mit ergänzendem Handaufmaß	Schuller
1994	Sabrotzky, Claudia	Zur Geschichte der Denkmalpflege in Freiburg /Br. zwischen 1860-1930 an einigen ausgewählten Beispielen	Hubel
1994	Schmitt, Oliver	Steinreinigungsmethoden. Eine Zusammenstellung	Hubel
1994	Vogt, Andreas	Ein Inventarisierungskonzept für die Denkmalpflege in Namibia	Hubel
1994	Wahl, Maria Elisabeth	Die St. Jakobuskirche in Frauenburg bei Unzmarkt/Steiermark. Dokumentation der mittelalterlichen Wandmalerei und baugeschichtliche Untersuchung	Cramer
1994	Weilbach, Stefanie	Das Obere Tor des ehemaligen Zisterzienserklosters Schönau im Odenwald. Eine Bauuntersuchung	Schuller
1994	Wolters, Sibilla	Planung, Entwicklung und bauliche Strukturveränderungen der barocken Neustadt in Erlangen	Hubel
1994	Ziegler, Sabine	Haus Nr. 1 in Ach/ Salzach (Oberösterreich). Bestandserfassung und Sanierungskonzept	Cramer
1995	Acevedo, Claudia; Heubeck, Manuela; Vavva Lambrini; Zaganidis, Menelaos	Zwei unterschiedliche Häuser der gleichen Zeit: Firstständerbau Kirchzell/ Bürgerhaus Zellingen	Schuller
1995	Andritschke, Stefan; Fritz, Eva	Die Max Klinger – Gedächtnisstätte in Großjena bei Naumburg. Denkmalpflegerische Erhebungen, Neukonzeption der Anlage in Nutzung und Gestalt	Cramer
1995	Badmann, Bernhard	Untersuchung der Wasseranlagen im Gutspark Schwaighof und Sanierungsvorschläge	Cramer

1995	Banzhaf, Thomas-Michael; Plümers, Anke-Maria	Regensburger Dom: Sockelzone Nordturm - Westfassade Portalzone und angrenzende Strebepfeiler. Bauaufmaß und Bauforschung	Schuller
1995	Bauers, Nicoline-Maria; Zahn, Rainer	Der Boos von Waldecker Hof in Meisenheim	Schuller
1995	Bettge, Marc	Haustypologie in Bad Langensalza, dargestellt an ausgewählten Gebäuden des 15. bis 18. Jahrhunderts	Cramer
1995	Cypionka, Ruth; Wolf, Bernhard; Dreßler, Christian	Die Synagoge in Memmelsdorf/ Unterfranken	Cramer
1995	Devoti, Elisabetta; Zerbes, Maren	Zwei Schauräume des Palazzo Stroganoff in Rom. Untersuchung zu Raumform, Ausstattung und Konstruktion	Schuller
1995	Dresen, Heinz-Peter	Bauforschung an Teilen der Westfassade des Regensburger Doms. Verband von Skulptur, Bauplastik und Konstruktion	Schuller
1995	Endres, Robert	Bauernhaus in Litzendorf, Landkreis Bamberg, Hauptstraße 38. Bauuntersuchung und Aufmaß	Schuller
1995	Förster, Annette; Vogel, Simone; Müller-Weißemayer, Martina	Barockes Bauernhaus Wiesbaden-Igstadt, St. Walbertusstraße 3	Cramer
1995	Gerhold, Claudia	Das Dachwerk der St. Martini-Kirche in Minden. Das Quergiebedach einer westfälischen Hallenkirche des 14. Jahrhunderts	Schuller
1995	Gerolymou, Konstantina	Die Kirche St. Demetrius in der Nähe von Sparte. Eine Bauuntersuchung	Schuller
1995	Gladisch, Thomas	Ortsanalyse Zeil am Main	Hubel
1995	Hauke, Katharina; Hein, Michael; Jäger, Uwe; Rösing, Jürgen; Thalwitzer, Thomas	Bäuerliches Anwesen in Lohndorf bei Bamberg, Lohntalstraße 2	Cramer
1995	Heckmann, Friedrich	Zerstörungsfreie Methoden bei der Untersuchung von Baudenkmalern. Zum Stand der Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Stadtsanierung von Bamberg	Martin
1995	Högg, Frank	Das historische Dachwerk der Benediktiner - Klosterkirche Huysburg	Schuller
1995	Keck, Christian	Zeitschnitte durch die Stadtentwicklung von Halberstadt im 19. und 20. Jahrhundert	Cramer
1995	Lange, Georg	Die Reparaturmaßnahmen im Langhausdachwerk des Bamberger Domes. Eine Bauuntersuchung	Schuller
1995	Mantel, Anja	Ortsanalyse Euerdorf. Einblick in historische Siedlungs- und Nutzungsstrukturen	Hubel

1995	Neuwinger, Elke	Die Entwicklung der Fenster- und Maßwerkprofile an der Westfassade des Regensburger Domes	Schuller
1995	Patsiadas, Panagiotis	Siatista: Sanierungsplanung	Cramer
1995	Schneider, Reinhold	Die Häuser Rodenberg und Solde in Dortmund. Sanierung und Umnutzung zweier märkischer Adelssitze des 17. und 19. Jahrhunderts - Eine kritische Analyse	Hubel
1995	Stantzsch, Eckart	Aufmass und Bauuntersuchung des Pavillons Am Friedrichsbrunnen	Schuller
1995	Tacke, Dirk	Ein Backsteinspeicher des 19. Jahrhunderts (Bassum). Eine Bauuntersuchung	Schuller
1996	Arnold, Kirsten; Fischer, Annette; Pfaller, Heike; Taubmann, Anja	Bauuntersuchung des Anwesens Hauptstraße 23, Niederlauer bei Neustadt/Saale, ehem. Zehnthof des Zisterzienserklosters	Schuller
1996	Burkert, Friederike; Friese, Doerte; Hüttinger Petra	Das Bamberger Gärtnerhaus mit besonderer Berücksichtigung der Gebäude Tocklergasse I und Mittelstr. 72	Schuller
1996	Däschner, Sabine	Ortsanalyse Etwashausen	Hubel
1996	Deiters, Roman; Einwich, Gudrun	Block- und Bohlenstuben im bäuerlichen Bereich anhand von zwei ausgewählten Beispielen	Schuller
1996	Dötsch, Anja; Speckhart, Andreas	Altenburg, Thüringen: Fouriergebäude Schloß Altenburg. Bauaufmaß, Bauforschung, Nutzungskonzept	Cramer
1996	Drewek, Ines; Heberlein, Thomas; Masslow, Caroline; Mommel, Martin	Schmalkalden, Bürgerhaus "Hoffung 38". Bestandsaufnahme und bauhistorische Untersuchung	Cramer
1996	Fechter, Sabine	Ortsanalyse der Dörfer Kleinlosnitz und Großlotznitz	Hubel
1996	Fischer, Astrid; Mann, Silke; Rührschopf, Birgit; Steger, Ute	Bauuntersuchung der beiden Ehrenhofpavillons des Schlosses Weißenstein in Pommersfelden	Schuller
1996	Gerhard, Sabine; Hellstern, Markus; Schweinberger, Eva; Winter, Thomas	Alte Turnhalle Wilhelmstraße von 1891 in Rottweil	Cramer
1996	Gerlach, René	Rathaus Maar	Cramer
1996	Horny, Frank; Nöth, Christine; Puls, Cornelia	Holzstuben in Thüringen	Cramer
1996	Iller, Silke Mariella	Ortsanalyse von Großwenkheim in Unterfranken (Gemeinde Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen)	Hubel
1996	Kempf, Tino; Körten, Bernd; Schier, Gregor; Schulz, Heike	Ehemaliges Brennereigebäude im Ökonomiehof des Klosters Pforta	Cramer
1996	Kluge, Christiane;	Görnische Gasse 4 in Meißen	Cramer

	Wenzel, Sascha		
1996	Konietzko, Klaus	Ortsanalyse Untersiemau. Erstellung eines denkmalpflegerischen Erhebungsbogens	Hubel
1996	Meyer, Frank	Dorfanalyse Großlangheim	Hubel
1996	Molea, J. G.	Ortsanalyse Rannungen	Hubel
1996	Peker, Marion	Ortsanalyse Niederlauer	Hubel
1996	Röhl, Matthias	Bauuntersuchung des Dachwerks im Nordost-Pavillon von Schloß Weißenstein in Pommersfelden	Schuller
1996	Ruhland, Achim-Max; Hug, Johannes	Das Bürgerhaus Rabengasse 14 in Ulm	Cramer
1996	Schaal, Robert; Ulbrich, Anke; Ziegler, Diana	Bauforscherische Untersuchung der Johanniskirche (ehemalige Franziskanerkirche) in Löbau	Schuller
1996	Schnellenberger, Christiane; Frey, Wolfgang	Die Salzkontamination am Rathenower Torturm in Brandenburg und ihre Auswirkungen auf die Oberfläche der Ziegel	Cramer
1996	Schubert-Wolf, Anneliese	Ortsanalyse Gauerstadt	Hubel
1996	Wagner, Anja	Bauuntersuchung an der alten Kemenate in Eisenach	Schuller
1997	Beck, Werner; Nienhardt, Frank; Weithmann, Thomas	Bauforschung am Chor des Münsters in Ulm. Südfassade	Schuller
1997	Bübl, Bernhard	Stadttopographie in der nördlichen Innenstadt von Erlangen	Hubel
1997	Damisch, Andrea Barbara	Ortsanalyse des Dorfes Wermerichshausen	Hubel
1997	Denzlein, Sabine	Ortsanalyse Fröhstockheim	Hubel
1997	Döll, Steffi; Reichel, Knut; Worscheck, Ina	Das Schafshaus in Kirchheim	Cramer
1997	Elsner, Andrea	Die Holzbalkendecke im Schönhof Görlitz	Cramer
1997	Engbrodt, Anja	Haus Altenmarktgasse 20 / Parzelle 20 in Brixen / Südtirol	Cramer
1997	Etzel, Julia; Kaffenberger, Kristian; Petzold, Ulrich	Bauuntersuchung am ehemaligen Lettner der Kirche Santo Stefano in Venedig	Schuller
1997	Fischer, Markus; Lietzau, Hubertus	Brunnenstuben in Regensburg	Schuller
1997	Gerlach, Joachim; Stumpf, E. Annette; Weiß, Wolfgang	Bauuntersuchung des Anwesens Sandbad 13 in Bamberg	Schuller
1997	Hirschy, Isabelle	Aufmaß und Analyse historischer Holztüren in Bamberg	Schuller
1997	Hoffmann, Maria; Kloiber, Andrea	Das ehemalige Spital in Schärding	Cramer
1997	Jenner, Brian;	Bauuntersuchung des Bürgerhauses Heiliggeiststr. 68	Schuller

	Vazoukis, Natalie; Berg, Ludwig	in Stralsund	
1997	Jensen, Andrea; Neitzel, Elke Corina; Stärz, Andrea	Bauuntersuchung des "Astronomischen Turms" der ehemaligen Klosteranlage Regensburg-Prüfening	Schuller
1997	Köber, Anke	Römische und mittelalterliche Besiedlung am Singrün 2 in Regensburg	Hubel
1997	Körner, Richard	Ortsanalyse Kaja /Sachsen Anhalt	Hubel
1997	Michels, Andrea; Scharfher, Christiane	Kirche in Görbitzhausen, Kreis Arnstadt, Thüringen. Baufaufnahme und Bauuntersuchung	Cramer
1997	Mollenhauer, Anne	Das Quartier Zuqaq al-Blat in Beirut/ Libanon	Cramer
1997	Schröer, Barbara; Klingen, Wolfram	Die katholische Pfarrkirche Maria Geburt zu Pettstadt. Bauuntersuchungen an einer fränkischen Landkirche des 18. Jahrhunderts	Schuller
1997	Stroh, Joachim; Payne, Geoffrey; Burischek, Martin	Bauuntersuchung und Bauaufmaß am Anwesen Frauenplatz 5 in Bamberg	Schuller
1997	Weimer, Ernst	Ortsanalyse Stöten am Auerberg (Ostallgäu)	Hubel
1997	Wippermann, Katja	Ortsanalyse Demmelsdorf-Zeckendorf	Hubel
1998	Ahmad, Ariane Susanne	Ein Hofhaus in der Altstadt von Damaskus Dokumentation und Bauforschung	Schuller
1998	Alber, Tilman	Schloß Grimma. Studien zur Bau- und Restaurierungsgeschichte	Hubel
1998	Asam, Claus; Fleischer, Thomas; Göbel, Sandra	Die Dorfkirche zu Groß Poserin Landkreis Parchim (Mecklenburg-Vorpommern)	Bock
1998	Asmussen, Christiane; Neumann, Cornelia	Wohnstallhaus Anger 26 in Scheßlitz	Bock
1998	Bogner-Hölzlein, Meike; Ennerst, Barbara; Reichinger, Beate	Kapuzinerstraße 32, Bamberg. Sanierungsvorbereitende Bestandserfassung	Bock
1998	Böhm, Gerhard; Maisch, Manfred	Aufmaß und statische Bewertung des Dachstuhls der kath. Pfarrkirche in Salz	Schuller
1998	Bongiorno, Biagia; Hertel, Karin	Das Herrenhaus in Staven	Bock
1998	Bruder, Doreen	Ortsanalyse Oberellen / Thüringen	Hubel
1998	Christian, Ingrid; Degener, Michael; Leybold, Wolfgang; Sieben, Johannes	Bauuntersuchung des Unteren Turmtores und des Eberthauses in Altdorf bei Nürnberg	Schuller
1998	Dal Fabbro, Gino; Pecher, Christine	Bauuntersuchung eines Jurahauses in Emsing, Hauptstr. 8	Schuller
1998	Feiler, Dagmar	Ortsanalyse Burkheim	Hubel
1998	Fischer, Ulrike;	Das Gärtnerhaus Mittelstraße 40 in Bamberg	Schuller

	Grabke, Gabriela	Bauaufmaß und Bauforschung	
1998	Fröhlich, Anke; Jost, Ralf; Stahl, Judith; Wiedemann, Eckhardt	Schloß Höchststadt an der Aisch. Baufaufnahme, Bauforschung, Nutzungsüberlegungen	Schuller
1998	Geilersdorfer, Claudia	Ortsanalyse der Dörfer Kirchsulletten und Oberoberndorf (Markt Zapfendorf, Landkreis Bamberg)	Hubel
1998	Gerwing, Silvia	Ortsanalyse Horstmar	Hubel
1998	Götz, Ch.; Halkoum, N.; Würffel, C.	St. Johannes unter den Linden. Die St. Johanniskapelle in Bamberg	Schuller
1998	Hahn, Kerstin	Gebäudeerhebung zur Stadterneuerung. Nürnberger Altstadt-Süd	Hubel
1998	Hanke, Thorsten; Herzog, Thorsten; Weber, Christian	Dorfkirche Hohen Pritz. (Mecklenburg-Vorpommern)	Bock
1998	Hansen, Heike; Bendl, Christian; Gundelach, Christine	Maison des Chevaliers in Viviers. Verformungsgerechtes Aufmaß und Bauforschung	Schuller
1998	Heinrich, Jörg	Die Arbeitersiedlung in Brandenburg-Kirchmöser	Cramer
1998	Huovinen-Schüdde, Elina	Bauhistorische und kulturlandschaftliche Charakteristika auf der Strecke Kassel-Eisenach. Grundlagen-Ermittlung für den Autobahnneubau A44	Schuller
1998	Janis, Katrin	Der ethische Orientierungsrahmen bei der Restaurierung von Kunst- und Kulturgut	Hubel
1998	Kessel, Bettina; Neumann, Ulrike; Zenker, Claudia	Oberleiterbach - Ein Dorf als Denkmal Historische Dorfanalyse und denkmal-didaktische Aufbereitung	Hubel
1998	Kruft, Birgit	Ortsanalyse Neuerburg	Hubel
1998	Laber, Andreas	Kombination von Bauuntersuchung und mineralogischer Analyse am Beispiel eines Vorwerkes der Festung Rosenberg	Schuller
1998	Leute, Sandra	Der Gutspark Schwaighof. Geschichte, Bestand, denkmalpflegerische Erhaltungskonzept	Hubel
1998	Mönch, Franziska	Dörfliche Siedlungen deutscher Auswanderer in Georgien	Hubel
1998	Rahn, Daniel	Stadtschloß Potsdam. Die erhaltenen Werkstücke vom Westportikus zum Alten Markt	Schuller
1998	Reißer, Thomas	Der Kreuzgang der ehemaligen Benediktinerabtei St. Emmeram in Regensburg. Bauforschung und Restaurierungsgeschichte	Hubel
1998	Richter, Claudia	Das "Schloß" in Weißenbrunn, Braustraße 38, eine Villa aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Denkmalpflegerische Bestandsaufnahme sowie Perspektiven	Hubel

1998	Schirmer, Andrea; Taysi, Yasemin	Burg Spantekow	Bock
1998	Schroffenegger, Heidrun	Ansitz Langenmantel, Schneckenthalerstraße 7 in Tramin an der Weinstraße, Südtirol	Hubel
1998	Schwarz, Stefanie	Die Kirche St. Jakob zu Nürnberg. Studien zur Restaurierungsgeschichte	Hubel
1998	Waentig, Friederike	Technische Denkmale. Definition - Geschichte - Denkmalpflegerischer Umgang	Hubel
1999	Baden, Matthias	Denkmalpflegerische Untersuchung der 'Villa Wunder' in Bamberg. Geschichte - Bauaufnahme - Nutzung	Hubel
1999	Blei, Alexandra; Martini, Bianka	Glockengießerstr. 2/ Lübeck	Bock
1999	Blumbach, Nele; Kujas, Stephan; Press, Antje	Denkmäler der Flößerei im Frankenwald. Bestandserfassung und didaktische Ausarbeitung	Hubel
1999	Bräunig, Carola; Ehrhardt, Sigrid	Das Poldergebiet Schoonorth, Gemeinde Krummhörn, als historische Kulturlandschaft. Analyse der Gartenanlagen	Hubel
1999	Burges, Sabine; Knappe, Michael	Bildhäuser Hof in Münnerstadt. Denkmalpflegerische Untersuchungen	Schuller
1999	Dubler, Marion	Der Hain in Bamberg – ein denkmalpflegerisches Leitkonzept	Hubel
1999	Ebeling-Ludwig,Silke; Meyer, Christian; Ziegler, Stefan	Ökonomiegebäude Schloss Burgfarmbach, Stadt Fürth - Baudokumentation	Geisenhof
1999	Fischbach, Tanja; Hein, Silvia; Hoppe, Andrea; Niederbudde, Kerstin	Loher Moos - Buchenbühl. Analyse, Bewertung und Vergleich zweier Denkmale - Ensembles mit Gartenstadtcharakter in Nürnberg	Hubel
1999	Friedrich, Petra; Lutz, Vera Isabella	Scheune in Giesfeld, Lkr. Bamberg. Magdalenenstr.32	Schuller
1999	Graf, Christiane; Böhme, Jens	Sanierungsvorbereitende Maßnahmen für das Bürgerhaus Mostgasse 9 in Nürnberg	Bock
1999	Güleç, Yasemin	Verformungsgerechtes Bauaufmaß und Bauforschung eines Fachwerkhauses in Istanbul	Schuller
1999	Hayden, Susanne	Die ehemalige Vorstadt St. Ulrich im 7. Bezirk der Stadt Wien - Versuch einer topographischen Beschreibung	Hubel
1999	Hidin, Silvia	Gartenpavillons in Graz. Bauuntersuchung an einzelnen Beispielen	Schuller
1999	Hoimann, Sibylle	Die Orangerie zu Belvedere bei Weimar. Bedeutung der Quellenforschung für die Aufgaben der Denkmalpflege	Hubel
1999	Lang, Bettina; Singer, Birgit	Pfarrhaus, Kirchenstraße 23, Goldberg	Bock
1999	Lange, Michael	Glasmalerei in der Kirche St. Mariae zu Altendorf bei Jena. Inventarisierung und Möglichkeiten der Erhaltung	Hubel

1999	Lippert, Katrin; Müller, Katrin; Schöndube, Jana	Die Pfarrkirche St. Sigismund in Seußling. Bauforschung und Baugeschichte der Gesamtanlage	Schuller
1999	Loer, Tanja	Denkmalpflegerische Untersuchung der Altstadt von Büren	Hubel
1999	Meyer, Stefan	Die Dreinigkeitskirche in Hamburg-St. Georg. Eine Dokumentation	Bock
1999	Parthon, Beatrice; Kronenbürger, Georg	Sanierungsvorbereitende Untersuchungen für das Bürgerhaus - Regensburg "Hinter der Grieb 6 "-	Schuller
1999	Pröpstl-Blombach, Angelika	Ortsanalyse Herzogenaurach	Hubel
1999	Roth, Steffen	Schlosspark Holligen. Entwicklungsgeschichte, Zustandsbeschreibung und denkmalpflegerische Zielsetzung zur zukünftigen Pflege des Schloßparks Holligen in Bern/ Schweiz	Hubel
1999	Stavrianopoulou, Sofia	Der Zeus - Tempel von Stratos. Baugeschichte, Bestanderfassung, Denkmalpflege und Tourismus. Vorschläge zum Schutz und zur Nutzbarmachung der archäologischen Stätten des Zeus-Tempels in Stratos, Akarnanien/ Westgriechenland	Hubel
1999	Thiele, Volker; Weise, Marc	Orangerie Schloss Moritzburg, Zeitz	Geisenhof
1999	Toepfer, Ilka; Dumrauf, Thomas; Kohlhofer, Andreas	Venz auf Rügen. Ein Herrenhaus	Bock
1999	Wehmeyer, Uta	Öffentlichkeitsarbeit in der Denkmalpflege. Bedeutung - Defizite - Perspektiven	Hubel
2000	Bahl, Simone	Wissenschaftliche Inventarisierung der Anwesen Hellerstraße 11-13 in Bamberg	Hubel
2000	Both, Katja; Hempe, Susanne; Undo, Susanne	Aub - eine Stadt als Denkmal. Denkmaldidaktische Aufarbeitung auf der Basis einer historischen Ortsanalyse	Hubel
2000	Breitkopf, Katharina; Buschlinger, Annette	Grotten- und Gartenanlage der Dompropstei zu Bamberg. Untersuchung, Dokumentation und Pflegekonzzept	Schuller
2000	Dziersk, Manuela; Hornbach-Lichthardt, Doris	„Verdrängte Hinterlassenschaften - unbequeme Baudenkmäler". Unser Verständnis vom Umgang mit Architektur und Diktaturen	Hubel
2000	Engelhardt, Martina; Kuch, Andrea	Das sogenannte "Alte Schloss" in Gereuth/ Untermerzbach. Dokumentation und Bauforschung	Schuller
2000	Hartmann, Andreas; Wagner, Peter	Das Rasel-Anwesen in Schnaittenbach/ Opf. Eine denkmalpflegerische Erfassung	Schuller
2000	Hering, Steffi; Doberauer, Timm	Der Friedrichsgrund bei Dresden-Pillnitz. Gartendenkmalpflegerische Untersuchung eines Landschaftsgartens und seiner baulichen Anlagen	Hubel
2000	Hunger, Britta	Die Restaurierungsgeschichte der ehem. Augustinerchorherren-Stiftskirche Weyarm	Hubel
2000	Kaiser, Stefanie;	Konstruktionsanalyse eines sakralen Holzbauwerkes	Schuller

	Kutnyi, Andrij; Fenner, Martin	in der Ukraine. Die Kreuzerhöhungskirche in Drohobytsch	
2000	Keßler, C. H.; Paul, C.	Das Badhaus von Schloß Birkenfeld	Schuller
2000	Köberle, Thomas	Die historischen Ziegel des Neuen Museums in Berlin	Schuller
2000	Koninckx, Jamina; Lörsch, Ulrike	Denkmalpflege in Norwegen. Geschichte - Theorien - Ausgewählte Beispiele	Hubel
2000	Krause, Bernhard	Der Blockbau der Familie Schwengerer. Eine Bauuntersuchung	Schuller
2000	Leypold, Christina	Bauforschung an den Südostthermen den antiken Zeus - Heiligtums in Olympia	Schuller
2000	Riedl, Nicole	Der Umgang mit provinziälromischer Wandmalerei in der Denkmalpflege, dargestellt an ausgewählten Restaurierungsmaßnahmen in Deutschland	Hubel
2000	Sam, Sandra	Holzhäuser im Waldviertel. Bestandsaufnahme einer gefährdeten Denkmalgattung am Beispiel des Bezirktes Waidhofen a. d. Thaya – Niederösterreich	Schuller
2000	Zeller, Annette	Schwabheim-Mittelfranken. Wohnstallhaus - Hauptstrasse 27	Bock